

**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PADA
PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
JL. SEI MENCIRIM MEDAN**

**Diajukan Untuk Syarat Dalam Sidang Sarjana Strata Satu
Universitas Medan Area**

Disusun oleh :

**FEBRI IRVANSYAH
11.811.0005**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PADA
PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
JL. SEI MENCIRIM MEDAN**

Diajukan Untuk Syarat Dalam Sidang Sarjana Strata Satu

Universitas Medan Area

Disusun oleh :

**FEBRI IRVANSYAH
11.811.0005**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

LAPORAN KERJA PRAKTEK
PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
JL. SEI MENCIRIM MEDAN

Disusun oleh :

FEBRI IRVANSYAH
11.811.0005

Diketahui Oleh :

Dosen Pembimbing




Ir. Nurmaidah, MT

Ka. Prodi Sipil



Ir. Kamaluddin Lubis, MT

Koordinator Kerja Praktek



Ir. Kamaluddin Lubis, MT

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktek dan menyusun laporan ini hingga selesai.

Kerja Praktek lapangan memang sangat penting dan merupakan kewajiban setiap mahasiswa karena dengan demikian dapat mengaplikasikan antara teori yang didapat dibangku kuliah dengan penempatan pelaksanaan dilapangan sehingga dengan demikian dapat diperoleh pengalaman – pengalaman yang akan sangat berarti.

Banyak sekali masalah-masalah yang timbul selama kerja praktek lapangan maupun dalam penyusunan buku laporan ini, akan tetapi justru karena itu yang membuat penulis menjadi lebih mengerti dari apa yang tidak dimengerti sebelumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H.A..Ya'kub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Ir. Hj.Haniza, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area
3. Bapak Ir. Kamaluddin Lubis,MT, selaku ketua Jurusan Sipil Fakultas Teknik dan Ibu Ir. Nurmaidah, MT selaku Dosen Pembimbing Universitas Medan Area.

4. Bapak Wanda Dwi Zulfikar Selaku Site Manager dan Seluruh Staf CV. PRIMA ABADI JAYA atas bimbingan dan masukan selama penulis melaksanakan kerja praktek.
5. Ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua; Sofyan dan Sri Mulyani yang telah banyak memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun materi serta Do'a yang tiada henti untuk penulis.
6. Teman-teman seperjuangan stambuk 11 Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Medan Area khususnya Van Basten Siregar, M. Yusuf Arif Rahman dan yang lainnya, serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan kerja praktek ini.

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini penulis menyadari bahwa isi maupun teknik penulisannya masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran dari para pembaca yang bersifat positif dan membangun demi menyempurnakan dari laporan kerja praktek ini. Semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca sekalian.

Wassalam

Medan, 23 Februari 2015



Febri Irvansyah



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang proyek	1
1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek	1
1.3 Tujuan Dan Manfaat Kerja Praktek	2
1.3.1 Tujuan Kerja Praktek	2
1.3.2 Manfaat Kerja Praktek	3
BAB II PERALATAN PROYEK DAN PEKERJAAN DI PROYEK.....	4
2.1 Uraian.....	4
2.2 Alat-Alat Yang Dipergunakan Di Proyek.....	4
2.2.1 Concrete Mixer (Molen)	4
2.2.2 Pump Concrete.....	5
2.2.3 Vibrator	5
2.2.4 Kereta Sorong	6
2.2.5 Bar Cutter.....	7
2.2.6 Bouhel	7
2.2.7 Sekup dan Cangkul	8
2.2.8 Air Compressor(Compressor Angin).....	8
2.2.9 Peranca.....	9
2.3 Pelaksanaan.....	9
2.3.1 Pekerjaan Pembesian Kolom	10
2.3.2 Pekerjaan Pembesian Ring Balok dan Pelat Lantai	10
2.3.3 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom	10
2.3.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Ring Balok dan Pelat Lantai ..	11
2.3.5 Pekerjaan Pembesian / Penulangan Kolom.....	11

2.3.6 Pengecoran Pelat Lantai.....	12
2.3.6.1 Pengadukan Beton	13
2.3.6.2 Pengangkutan.....	13
2.3.6.3 Penuangan	13
2.3.6.4 Pemadatan	14
2.3 Pemberhentian Pengecoran.....	14
2.4 Perawatan Beton	14
BAB III DESKRIPSI PROYEK.....	15
3.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	15
3.2 Pejabat Pembuat Komitmen.....	15
3.3 Konsultan (perencana)	16
3.4 Struktur Organisasi Proyek	17
3.5 Kontraktor (pelaksana).....	17
3.6 Struktur Organisasi Lapangan.....	18
3.6.1 Site Manager	18
3.6.2 Pelaksana.....	19
3.6.3 Staf Teknik.....	19
3.6.4 Mekanik	19
3.6.5 Seksi Logistik.....	19
3.6.6 Mandor.....	19
3.7 Data Proyek.....	20
3.8 Struktur Organisasi Perusahaan CV. Prima Abadi Jaya	23
3.9 Struktur Organisasi Perusahaan (untuk proyek)	24
BAB IV ANALISA PERHITUNGAN.....	25
4.1 Perhitungan Pelat Lantai Di Lantai 5	25
4.1.1 Pelat.....	25
4.1.2 Metode Analisis	26
4.1.2.1 Data Perencanaan Pelat.....	26
4.1.2.2 Perhitungan Pelat Lantai	27

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1	Kesimpulan	36
5.2	Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....		38
LAMPIRAN	1. DOKUMENTASI	
	2. GAMBAR KERJA	
	3. SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTEK	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Proyek

Bangunan biasanya dinotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya seperti halnya jembatan dan konstruksinya serta rancangannya, jalan, sarana telekomunikasi. Umumnya sebuah peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari teknik-teknik bangunan maupun sarana dan prasarana yang dibuat ataupun ditinggalkan oleh manusia dalam perjalanan sejarah.

Dengan semakin majunya teknologi & pengetahuan dalam berbagai bidang, terutama pada bidang teknik sipil, maka diharapkan mahasiswa siap menerima dan menguasai perkembangan yang terjadi. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Medan pada saat ini, maka permintaan konsumen akan pembangunan gedung Ruko, Mall, Apartement, dan Rumah Sakit juga semakin meningkat.

Adapun kebijaksanaan dari OWNER : Dr. David Luther, dkk salah satunya adalah pembangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak, Jln. Sei Mencirim Kel.Babura Kec.Medan Baru Medan - Sumatera Utara. Dengan demikian maka kebutuhan penduduk terhadap pembangunan Rumah Sakit dapat terpenuhi. Pembangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Medan ini memiliki luas area 576 m². Rumah Sakit ini juga memiliki 7 lantai.

1.2 Ruang lingkup Kerja praktik

Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan penulis serta luasnya pokok permasalahan di lapangan, maka penulis menjelaskan tentang pembangunan Gedung

Rumah Sakit Ibu dan Anak, hanya pada pekerjaan Balok dan Pelat Lantai pada bangunan tersebut, yang meliputi beberapa pekerjaan komponen sebagai berikut :

- a) Penulangan / pembesian Pelat Lantai
- b) Pekerjaan Bekisting Pelat Lantai
- c) Dan Pengecoran pada Pelat Lantai

Dari semua pekerjaan dilapangan haruslah atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Owner proyek, kontraktor sebagai rekanan dan konsultan supervisi sebagai pengawas teknis, dimana pihak rekanan (Kontraktor) sebelum melaksanakan pekerjaan sudah harus mengajukan permintaan pekerjaan kepada pihak konsultan supervise.

Adapun kegiatan kami dilapangan adalah mengambil data-data dari setiap item pekerjaan mulai dari awal pekerjaan sampai selesai item pekerjaan tersebut seperti, apa kendala-kendala pekerjaan dilapangan dan bagaimana penyelesaian kendala-kendala tersebut sehingga mencapai satu tujuan yang diharapkan bersama. Dalam melaksanakan kerja praktek, mahasiswa tetap berorientasi kepada iklim kerja nyata di lapangan. Sebagai mahasiswa tetap memahami deskripsi kerja dan kerja di perusahaan, sebagaimana layaknya pegawai sesungguhnya dengan abutment memperhatikan prosedur dan batasan-batasan yang telah ditetapkan, sehingga selain kecakapan kerja yang di peroleh seperti struktur organisasi, bidang-bidang kerja, hubungan sosial dan pada batas-batas tertentu dalam berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah.

1.3 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek

1.3.1 Tujuan Kerja Praktek adalah :

- a) Menambah pengetahuan tentang pengaplikasikan teori di lapangan
- b) Memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja hingga nantinya diharapkan

- c) Dapat menyesuaikan diri bila saatnya masuk kedalam dunia kerja yang sesungguhnya
- d) Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan khususnya tempat mahasiswa belajar dengan perusahaan tempat mahasiswa kerja praktek
- e) Dapat membandingkan antara teori yang diterima di bangku perkuliahan perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya
- f) Memberikan kemampuan baik keterampilan dan kedisiplinan kepada mahasiswa berkenaan dengan aktifitas nyata pada dunia kerja
- g) Mendewasakan cara berpikir dan bertingkah laku serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa untuk menyelesaikan masalah dalam bekerja
- h) Meningkatkan kemampuan mahasiswa agar lebih kreatif,bertanggung jawab serta mempunyai disiplin tinggi.

1.3.2 Manfaat Kerja Praktek adalah :

- a) Membentuk moral dan mental mahasiswa sehingga mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas tugasnya
- b) Merubah dan membina sikap serta cara dan pola pikir mahasiswa
- c) Memperoleh pengalaman,keterampilan dan wawasan di dunia kerja
- d) Menciptakan mahasiswa mampu berpikir secara sistematis, ilmiah tentang lingkungan kerja.

BAB II

PERALATAN PROYEK DAN PEKERJAAN DI PROYEK

2.1 Uraian

- a) Yang dimaksud dengan beton adalah campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang setara, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan membentuk massa padat.
- b) Pekerjaan yang diatur harus mencangkup pelaksanaan seluruh struktur beton bertulang, beton tanpa tulangan, beton prategang, beton pracetak dan beton untuk struktur baja komposit, sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana atau sebagaimana yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
- c) Pekerjaan ini harus pula mencangkup penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pengadaan perawatan beton, lantai kerja dan pemeliharaan pondasi seperti pemompaan atau tindakan lain untuk mempertahankan agar pondasi tetap kering
- d) Mutu beton yang digunakan pada masing-masing bagian dari pekerjaan dalam kontrak harus seperti yang ditunjukkan dalam gambar rencana atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Mutu beton yang digunakan dalam kontrak ini dibagi sebagai berikut :

2.2 Alat-Alat Yang Dipergunakan Di Proyek

2.2.1 Concrete Mixer (Molen)

Untuk mengaduk beton dapat digunakan alat pengaduk mekanis yaitu Concrete Mixer (Molen), kecuali untuk mutu beton Concrete Mixer (Molen) ini berkapasitas 0.5 m^3 . Dimana waktu untuk pengadukan campuran cor selama 1 menit sampai 1.5 menit. Yang

perlu diperhatikan dalam pengadukan adalah hasil dari pengadukan dengan memperhatikan susunan dan warna yang sama



Gambar 2.1 Concrete Mixer (Molen)

2.2.2 Pump Concrete

Pengecoran beton pada plat dilakukan dengan alat berat yaitu Pump Concrete, dimana alat ini berfungsi untuk memompa adukan dari molen truk ke plat lantai.



Gambar 2.2 Pump Concrete

2.2.3 Vibrator



Gambar 2.3 Vibrator

Vibrator adalah sejenis mesin penggetar yang berguna untuk mencegah timbulnya rongga-rongga kosong pada adukan beton, maka adukan beton harus diisi sedemikian rupa kedalam bekisting sehingga benar – benar rapat dan padat. Pemadatan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a) Dengan cara merojok, menumbuk serta memukul-mukul cetakan dengan besi atau kayu (non mekanis).
- b) Dengan cara mekanis, yaitu dengan cara merojok pakai alat penggetar vibrator, pada cara ini yang perlu diperhatikan adalah :
- c) Jarum penggetar dimasukkan kedalam adukan beton secara vertikal, pada keadaan khusus boleh dimiringkan sampai 45° .
- d) Selama penggetaran jarum tidak boleh digerakkan kearah horizontal karena dapat menyebabkan pemisahan bahan.
- e) Jarum penggetar tidak boleh bersentuhan dengan tulangan beton, untuk menjaga tulangan tidak terlepas dari beton.
- f) Untuk beton yang tebal, penggetar dilakukan dengan berlapis – lapis setiap lapisan mencapai 30 sampai 50 cm.
- g) Jarum penggetar ditarik pelan – pelan apabila adukan beton telah nampak mengkilap (air semen memisah dari agregatnya).
- h) Jarak antara pemasangan jarum penggetar harus dipilih sehingga daerah – daerahnya saling menutupi.

2.2.4 Kereta Sorong

Adukan beton yang telah diaduk rata akan dibawa ketempat dimana pengecoran dilakukan, hal ini dapat diangkut dengan kereta sorong. Cara ini dapat dilakukan dengan

cepat dan mudah ketempat lokasi pengecoran sehingga tidak akan terjadi perbedaan waktu pengikatan yang terdahulu dengan pengecoran yang telah dilakukan.



Gambar 2.4 Kereta Sorong

2.2.5 Bar Cutter

Alat ini digunakan untuk memotong besi tulangan sesuai ukuran yang diinginkan, setelah itu besi tulangan dapat digunakan sedemikian rupa untuk dipasang pada plat, kolom, balok, dan lain sebagainya. Dengan adanya bar cutter ini pekerjaan pemasangan akan lebih rapi dan dapat menghemat besi yang dipakai.



Gambar 2.5 Bar Cutter

2.2.6 Bouhel

Alat ini terbuat dari besi bulat panjang kira-kira 1 m yang ujung sebelahnya agak berbentuk kasar dan terdapat lubang berukuran 5 cm yang berfungsi membengkokan besi tulangan.



Gambar 2.6 Bouhel

2.2.7 Sekup Dan Cangkul

Sekup dan cangkul digunakan untuk meratakan adukan pada pengecoran serta untuk mengangkat adukan.



Gambar 2.7 Sekup Dan Cangkul

2.2.8 Air Compressor(Compressor Angin)

Air Compressor adalah alat pembersih partikel-partikel kotoran, gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dapat mengurangi mutu beton.



Gambar 2.8 Air Compressor (Compressor Angin)

2.2.9 Peranca

Peranca adalah alat binaan bersifat sementara yang berfungsi memudahkan dan memudahkan dan membolehkan pekerja-pekerja binaan menjalankan kerja seperti mengikat bata, melepas, memasang siling, mengecat dan sebagainya pada tempat yang tinggi dengan selamat.



Gambar 2.9 Peranca

2.3 Pelaksanaan

Selama melaksanakan tugas praktek dilapangan kurang lebih 2 bulan pekerjaan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan struktur. Adapun pekerjaan tersebut adalah :

- a) Pembesian Kolom
- b) Pembesian ring balok dan plat lantai
- c) Pemasangan bekisting kolom

- d) Pemasangan bekisting ring balok dan plat lantai
- e) Pekerjaan Pembesian / Penulangan Kolom
- f) Pengecoran pelat lantai

Masing-masing pekerjaan ini memeliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal dan waktu sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan. Selain itu setiap pelaksanaan pekerjaan ini diusahakan untuk menggunakan dana yang tersedia seekonomis mungkin.

Teknis praktis yang ada dilapangan dalam penyelesaian setiap pekerjaan yang ada merupakan bahan masukan bagi penyusun untuk menyempurnakan disiplin Ilmu yang pernah diperoleh dimasa perkuliahan. Uraikan tentang seluruh pekerjaan ini akan diterangkan pada sub bab selanjutnya.

2.3.1 Pekerjaan Pembesian Kolom

Pembesian kolom adalah merupakan bagian dari pekerjaan struktur. Pekerjaan ini memiliki peranan penting dari aspek kualitas pelaksanaan mengingat fungsi besi tulangan yang penting dalam kekuatan struktur gedung.

2.3.2 Pekerjaan Pembesian Ring Balok dan Pelat Lantai

Pembesian ring balok dan plat lantai adalah merupakan bagian dari pekerjaan struktur bangunan yang terletak diatas dinding bata, yang berfungsi sebagai pengikat pasangan dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada diatasnya.

2.3.3 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Kolom

Pemasangan mal kolom adalah merupakan papan cor untuk kolom tiang dikerjakan oleh tukang profesional yang ahli dalam pekerjaan itu.

Papan cor untuk kolom tiang yang saya amati antara lain:

- a) Tukang menyiapkan papan cor untuk dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran kolom tiang yang akan dibuat
- b) Setelah papan cor digandeng sesuai ukurannya menjadi 2 bagian, bagian pertama membentuk seperti huruf ‘U’ kemudian bagian kedua seperti huruf ‘I’ jika dilihat dari permukaan. Jika kedua ini disatukan maka akan membentuk kotak sempurna.
- c) Kedua bagian tersebut diberi pengikat menggunakan kayu kasau yang disatukan setelah dipasang berdiri dengan rangkain besi tulangan kolom tiang didalamnya.
- d) Ketika cetakan kolom tiang sudah berdiri maka pada sekelilingnya diperkuat dengan kayu kasau/plat besi sebagai penyangga dan penopang beban supaya setelah dicor adukan beton cetakan tetap berdiri tegak tidak bergeser.

2.3.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting Ring Balok dan Pelat Lantai

Pemasangan bekisting balok dan plat lantai adalah merupakan tahapan awal untuk pemasangan pembesian ring balok dan plat lantai dilanjut dengan pengecoran.

2.3.5 Pekerjaan Pembesian / Penulangan Kolom

Pekerjaan pembesian terdiri dari memotong, menekuk / membengkokkan dan mengikat tulangan. Besi tulangan yang digunakan dengan mutu baja U-40 yang tegangan lelehnya ($f_y = 4000 \text{ kg/cm}^2$), panjang 12 m dengan diameter yang bervariasi.

Sebelum melakukan pembesian terlebih dahulu pelaksana harus memahami gambar kerja atau daftar penulangan. Dari kedua sumber ini akan diketahui panjang, jarak pembengkokan dan jumlah tulangan yang diperlukan.

Untuk memotong besi tulangan dipergunakan alat gunting baja dan untuk besi tulangan yang berdiameter 16 mm atau lebih dipergunakan mesin potong manual. Setelah itu besi tulangan dibengkokkan dalam bentuk yang direncanakan serta dibuat kaitnya. Kait pada begel atau sengkang berbentuk kait serong atau kait miring yang memegang erat

tulangan pokok. Alat pembengkok yang dipergunakan sangat sederhana yaitu bangku kerja yang telah dipasang pen –pen tegak dengan jarak tertentu, dibantu dengan kunci pembengkok yang terbuat dari baja mutu tinggi.

Pada saat penulangan kolom telah dimulai kira –kira setinggi 80 cm sebagai langkah awal. Setelah balok dicor dan mengalami perkerasan awal (berumur 24 jam), penulangan kolom dapat dilanjutkan kembali.



Gambar 2.10 Pekerjaan pemasangan pada ring balok dan plat

2.3.6 Pengecoran Pelat Lantai

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan persiapan sebelum melakukan pengecoran yaitu :

- a) Pemeriksaan kedudukan dan kekokohan bekisting
- b) Pemeriksaan kedudukan tulangan baik jarak bebas untuk selimut beton ataupun jarak tulangan itu sendiri.
- c) Pemeriksaan kebersihan bekisting dari sampah dan kotoran yang nantinya dapat merusak hasil pengecoran seperti potongan kayu dan besi.
- d) Mempersiapkan jumlah bahan, alat dan pekerja yang diperlukan untuk menghindari kesendatan operasi pengecoran nantinya.

Apabila hal – hal diatas telah terpenuhi maka pengecoran telah dapat dilakukan / dimulai.

Tahap pelaksanaannya diuraikan dibawah ini yaitu :



Gambar 2.11 Pengecoran pada Pelat Lantai

2.3.6.1 Pengadukan Beton

Untuk setiap struktur bangunan komposisi campuran yang dimiliki berbeda. Semuanya itu untuk memenuhi kekuatan yang diharapkan pada kolom, tangga, dan balok lantai yang sesuai dengan (SNI 03-3976-1995).

Lamanya pengadukan kira – kira 1.5 menit setelah semua bahan-bahan dimasukkan kedalam molen (mesin adukan) yang siap dituangkan harus diperlihatkan susunan dan warna yang merata.

2.3.6.2 Pengangkutan

Jarak pengangkutan hendaknya tidak terlalu jauh dari lokasi pengadukan kelokasi penuangan untuk menghindari perbedaan waktu yang mencolok antara beton yang sudah dan yang akan di cor.

2.3.6.3 Penuangan.

Penuangan beton segar kedalam bekisting tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat mempengaruhi kualitas beton. Jarak penuangan kira – kira 30 cm, untuk meghindari cipratan dan mempermudah proses pemadatan.



2.3.6.4 Pemadatan

Pemadatan bertujuan untuk memperkecil rongga udara didalam beton dimana cara ini, masing – masing bahan akan saling mengisi celah – celah yang ada. Pada saat pengecoran balok lantai dan tangga, pemadatan dilakukan dengan pengrojokan (menusuk dengan sepotong kayu). Pada bidang pengecoran yang luas seperti kolom digunakan Vibrator (jarum Penggetar) listrik. Pemadatan yang dilakukan harus hati – hati agar tidak mengenai tulagan karena getaran yang terjadi dapat merusak hasil pengocoran nantinya.Untuk pemadatan kolom cukup dilakukan dengan memukul dinding bekisting untuk memberikan getaran pada beton segar yang baru dituangkan. Pemadatan pada suatu titik dihentikan bila gelembung udara yang keluar telah berhenti. Selanjutnya dapat dilanjutkan pada titik yang lain.

2.4 Pemberhentian Pengecoran.

Kadang kala terbatasnya waktu kerja, pengecoran – pengecoran tidak dapat diselesaikan sekaligus sehingga perlu dihentikan dan akan dilanjutkan pada hari yang lain atau berikutnya. Tempat pemberhentian dinamakan siar pelaksana, dimana ujung pemberhentian pengecoran dibuat miring (45^0). Umumnya siar pelaksana dilakukan pada tempat – tempat sebagai berikut.

- a) Diatas tepi balok
- b) Tempat – tempat yang momennya sama dengan nol atau $1/5$ dari jarak bentang.

2.5 Perawatan Beton

Setelah pengecoran dilaksanakan, beton mengalami perkerasan awal. Untuk menjaga agar perkerasan merata maka permukaan beton disemprotkan dengan air pada saat beton berumur 24 jam. Dilapangan, tidak ada perawatan tambahan kecuali menjaga kewaspadaan terhadap benturan benda keras yang dapat merusak struktur beton nantinya.

BAB III

DESKRIPSI PROYEK

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

CV Prima Abadi Jaya merupakan salah satu dari sekian banyak kontraktor yang ada di Sumatera Utara khususnya kota medan. Adapun proyek yang dikerjakan perusahaan ini mencakup semua bidang, seperti pekerjaan gedung,jalan,jembatan,irigasi,swasta dan proyek pemerintah baik tingkat 1.tingkat 2,dan APBN.

3.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pemilik proyek atau pemberi tugas yaitu seseorang atau perkumpulan atau badan usaha tertentu maupun jabatan yang mempunyai keinginan untuk mendirikan suatu bangunan.

Dalam hal pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban sebagai berikut :

- a) Sanggup menyediakan dana yang cukup untuk merealisasikan proyek dan memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan dana dan pengambilan keputusan proyek
- b) Memberikan tugas kepada pemborong untuk melaksanakan pekerjaan pemborong seperti diuraikan dalam pasal rencana kerja dan syarat sesuai dengan gambar kerja. Berita acara penyelesaian pekerjaan maupun berita acara klasifikasi menurut syarat – syarat teknik sampai pekerjaan selesai seluruhnya dengan baik.
- c) Memberikan wewenang seluruhnya kepada konsultan untuk mengawasi dan menilai dari hasil kerja pemborong.
- d) Harus memberikan keterangan – keterangan kepada pemborong mengenai pekerjaan dengan sejelas – jelasnya.

- e) Harus menyediakan segala gambar untuk gambar kerja dan buku rencana kerja dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang baik.

Apabila pemborong menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan antara gambar kerja, rencana kerja dan syarat, maka ia dengan segera memberitahukan kepada petugas secara tertulis, menguraikan penyimpangan itu, dan pemberi tugas mengeluarkan petunjuk mengenai hal itu, sehingga diperoleh kesepakatan antara pemborong dengan pemberi tugas.

3.3 Konsultan (perencana)

Konsultan yaitu perkumpulan maupun badan usaha tertentu yang ahli dalam bidang pelaksanaan, yang akan menyalurkan keinginan-keinginan pemilik dengan mengindahkan ilmu keteknikan, keindahan maupun penggunaan bangunan yang di maksud.

Pihak konsultan yang terlibat adalah PT. A DESIGN, yang selama ini pihak PT. A DESIGN telah menjalin kerja sama yang baik dengan pihak pelaksana yaitu CV. PRIMA ABADI JAYA. Selama perencana Bapak Wanda Dwi Zulfikar, juga bertindak sebagai Site Engineer/Team Leader.

Tugas dan wewenang konsultan (perencana) adalah ;

- a) Membuat rencana dan rancangan kerja lapangan.
- b) Mengumpulkan data lapangan.
- c) Mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan
- d) Membuat gambar lengkap yaitu terdiri dari rencana dan detail -detail untuk pelaksanaan pekerjaan.
- e) Mengusulkan harga satuan upah dan menyediakan personil teknik / pekerja.
- f) Meningkatkan keamanan proyek dan keselamatan kerja lapangan

- g) Mengajukan permintaan alat yang diperlukan dilapangan.
- h) Memberikan hubungan dan pedoman kerja bila diperlukan kepada semua unit kepala urusan dibawahnya.

3.4 Struktur Organisasi Proyek

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan suatu proyek, agar segala sesuatu didalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan baik, diperlukan suatu organisasi kerja yang efisien. Pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan suatu proyek terlibat unsur-unsur utama dalam menciptakan, mewujudkan, dan menyelenggarakan proyek tersebut. Adapun unsur-unsur utama tersebut adalah :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Konsultan
3. Kontraktor

3.5 Kontraktor (Pelaksana)

Kontraktor yaitu seorang atau beberapa orang maupun badan tertentu yang mengerjakan pekerjaan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dengan dasar pembayaran imbalan menurut jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal proyek pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Medan ini kontraktornya adalah CV. Prima Abadi Jaya. Kontraktor (pemberong) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertera pada gambar kerja dan syarat serta berita acara penjelasan pekerjaan, sehingga dalam hal pemberian tugas dapat merasa puas.
- b) Memberikan laporan kemajuan bobot pekerjaan secara terperinci kepada pemilik proyek.
- c) Membuat struktur pelaksana dilapangan dan harus disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- d) Menjalin kerja sama dalam pelaksanaan proyek dengan konsultan.

3.6 Struktur Organisasi Lapangan

Dalam melaksanakan suatu proyek maka pihak Kontraktor (pemborong), salah satu kewajibannya adalah membuat struktur organisasi lapangan. Pada gambar struktur organisasi lapangan akan diperlihatkan struktur organisasi lapangan dari pihak kontraktor (pemborong) pada pembagunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Medan.

3.6.1 Site Manager

Site Manager adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab memimpin proyek sesuai dengan kontrak. Dalam menjalani tugasnya ia harus memperhatikan kepentingan perusahaan, pemilik proyek dan peraturan pemerintah yang berlaku, maupun situasi lingkungan dilokasi proyek. Seorang Site Manager harus mampu mengelola berbagai macam kegiatan terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu jadwal, biaya dan mutu.

3.6.2 Pelaksana

Pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan atau terlaksananya pekerjaan pelaksana ditunjuk oleh pemberont yang setiap saat berada ditempat pekerjaan.

3.6.3 Staf Teknik

Staf yang dimaksud dalam pelaksanaan proyek ini adalah orang yang bertugas membuat perincian-perincian pekerjaan dan akan melakukan pendetailan dari gambar kerja (BESTEK) yang sudah ada.

3.6.4 Mekanik

Seorang mekanik bertanggung jawab atas berfungsi atau tidaknya alat-alat ataupun mesin-mesin yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pekerjaan selama proyek berlangsung.

3.6.5 Seksi Logistik

Seksi logistik adalah orang yang bertanggung jawab atas penyediaan bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan proyek serta menunjukkan apakah barang tersebut bisa atau tidaknya bahan atau material tersebut digunakan.

3.6.6 Mandor.

Mandor adalah orang yang berhubungan langsung dengan pekerja dengan memberikan tugas kepada pekerja dalam pembangunan proyek ini. Mandor menerima tugas dan bertanggung jawab langsung kepada pelaksana-pelaksana.

3.7 Data Proyek

Pemilik proyek	: Dr. David Luther, dkk
Nama proyek	: Pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak
Lokasi	: Jln Sei Mencirim Kel.Babura Kec.Medan Baru
Luas Bangunan	: (24 x 24) m ² = 576 m ²
Kontraktor	: CV.PRIMA ABADI JAYA
Tanggal Kontrak	: 9 Mei 2014
Proyek Selesai	: 4 Desember 2014
Jumlah Lantai	: 7 Lantai
Masa Pelaksanaan	: 210 Hari Kalander
Masa pemeliharaaa	: 90 Hari kalender


Data proyek sesuai dengan keperluan perhitungan adalah sebagai berikut :

1. γ_c (beton) : 2400 kg/m²
2. Mutu Baja (fy) : 4000 kg/m² (U - 40)
3. Mutu Beton (K) : 225 kg/m²
4. Kolom Lt.1 type K1 : 80 x 80 cm
5. Kolom Lt.2 type K1 : 80 x 80 cm
6. Kolom Lt.3 type K1 : 70 x 70 cm
7. Kolom Lt.4 type K1 : 70 x 70 cm


8. Kolom Lt.5 type K1	: 60 x 60 cm
9. Kolom Lt.6 type K1	: 60 x 60 cm
10. Kolom Lt.7 type K1	: 60 x 60 cm
11. Kolom Lt.1 type K2	: 60 x 80 cm
12. Kolom Lt.2 type K2	: 60 x 80 cm
13. Kolom Lt.3 type K2	: 50 x 70 cm
14. Kolom Lt.4 type K2	: 50 x 70 cm
15. Kolom Lt.5 type K2	: 60 x 60 cm
16. Kolom Lt.6 type K2	: 60 x 60 cm
17. Kolom Lt.1 type K3	: 40 x 60 cm
18. Kolom Lt.2 type K3	: 40 x 60 cm
19. Kolom Lt.3 type K3	: 40 x 60 cm
20. Kolom Lt.4 type K3	: 30 x 60 cm
21. Kolom Lt.5 type K3	: 30 x 60 cm
22. Kolom Lt.6 type K3	: 30 x 60 cm
23. Kolom Lt.7 type K3	: 30 x 60 cm
24. Kolom type K4	: 25 x 25 cm
25. Kolom type K5	: 30 x 30 cm
26. Kolom lift (KL)	: 25 x 25 cm
27. Kolom KP	: 13 x 13 cm
28. Balok sloof type S1	: 30 x 50 cm
29. Balok sloof type S1	: 20 x 40 cm
30. Balok sloof type S1	: 15 x 20 cm
31. Mutu Baja (fy)	: 4000 kg/m ² (U - 40)
32. Mutu Beton (K)	: 300 kg/m ²

- | | |
|--------------------|--------------|
| 33. Balok type B1 | : 60 x 60 cm |
| 34. Balok type B2 | : 60 x 60 cm |
| 35. Balok type B3 | : 30 x 50 cm |
| 36. Balok type B4 | : 25 x 50 cm |
| 37. Balok type B5 | : 30 x 60 cm |
| 38. Balok type B6 | : 30 x 50 cm |
| 39. Balok type B7 | : 30 x 40 cm |
| 40. Balok type B8 | : 20 x 40 cm |
| 41. Balok type B9 | : 30 x 60 cm |
| 42. Balok type B10 | : 20 x 30 cm |

3.8 Struktur Organisasi Perusahaan (untuk Perusahaan) CV. Prima Abadi Jaya



3.9 Struktur Organisasi Perusahaan (Untuk Proyek)



BAB IV

ANALISA PERHITUNGAN

4.1 Perhitungan Pelat Lantai Di Lantai 5

Pelat lantai adalah Lapisan tipis (berkisar 10 cm) yang terbuat dari beton bertulang, berfungsi sebagai lantai maupun atap. Pada kesempatan kali ini akan dibahas dan ditinjau masalah hitungan perencanaan elemen struktur yaitu pelat. Saya akan membandingkan hasil perhitungan dengan hasil pelaksanaan di lapangan pada suatu proyek bangunan gedung Rumah Sakit Ibu & Anak di Jln. Sei Mencirim Kel.Babura Kec.Medan Baru.



Gambar 4.1

Berikut perhitungan plat lantai dijelaskan dibawah ini:

4.1.1 Pelat

Metode yang digunakan dalam analisis pelat lantai di Indonesia adalah sebagai berikut :


- a. Beban terdiri dari beban hidup dan beban mati
- b. Asumsi perletakan adalah tertumpu bebas pada tumpuan tepi

- c. Analisis struktur sesuai table dan grafik Gidoen H Kusuma
- d. Analisis tampang beton bertulang sesuai SNI 03-2847-2002

4.1.2 Metode Analisis

4.1.2.1 Data Perencanaan Pelat

Denah lantai 5 (lima) proyek pembangunan Rumah Sakit Ibu & Anak dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2

Pada denah pelat lantai 5 proyek pembangunan Rumah Sakit Ibu & Anak seluruh pelat sama baik ketebalannya maupun jumlah penulangannya, oleh karna itu untuk pengecekan


- Analisis struktur sesuai table dan grafik Gidoen H Kusuma
- Analisis tampang beton bertulang sesuai SNI 03-2847-2002

Metode Analisis

Data Perencanaan Pelat

Dalam lantai 5 (lima) proyek pembangunan Rumah Sakit Ibu & Anak dapat


Gambar 4.2



Gambar 4.2

Denah pelat lantai 5 proyek pembangunan Rumah Sakit Ibu & Anak baik ketebalannya maupun jumlah penulangannya, oleh karna

perhitungan hanya diambil sebagian dari denah tersebut, yaitu : Lantai 5 dapat dilihat pada Gambar 4.3




Gambar 4.3

Pelat lantai yang ditinjau pada proyek ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

- Tebal pelat lantai : 120 mm
- Tebal keramik : 20 mm
- Tebal spesi : 20 mm
- Berat jenis beton : 2,4 t/m³
- Berat jenis pasir : 1,6 t/m³
- Berat jenis spesi : 2,1 t/m³

4.1.2.2 Perhitungan Pelat Lantai

Pelat lantai tipe II ukuran 2,7 m x 4,01 m seperti yang terlihat pada gambar 4.3



Gambar 4.4 Pelat Lantai Tipe II

Kontrol arah penulangan :

$$\frac{L_y}{L_x} < 2,0$$

$$\frac{4,01}{2,7} < 2,0$$

$1,485 < 2,0 \rightarrow$ maka termasuk pelat dua arah.

Perhitungan Pembebanan

Beban Mati (q_D)

$$\text{Beban sendiri pelat} : 0,12 \times 2400 = 288 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Spesi paangan} : 0,02 \times 2100 = 42 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Tegel keramik} : 0,02 \times 2400 = 48 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Berat plafond} : = \underline{30 \text{ kg/m}^2}$$

$$408 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{Beban hidup (q}_L\text{)} = 250 \text{ kg/m}^2$$

Beban berfaktor (q_U)

Untuk tinjauan 1m lebar $q_D = 408 \text{ kg/m}^2$ dan $q_L = 250 \text{ kg/m}^2$

$$q_U = 1,2 \times q_D + q_L$$

$$= (1,2 \times 408) + (1,6 \times 250)$$

$$= 489,6 + 400$$

$$= 889,6 \text{ kg/m}^2$$

$$= 0,896 \text{ t/m}^2$$

Beban tulangan pelat

Pembatasan tulangan pelat didasarkan pada teori kekuatan batas :

$$\begin{aligned} P_b &= \frac{0,85 \cdot 6 \cdot f_c}{f_y} + \frac{600}{600 + f_y} \\ &= \frac{0,85 \cdot 0,85 \cdot 30}{400} + \frac{600}{600 + 400} = 0,6542 \end{aligned}$$

$$P_{max} = 0,75 \text{ ph}$$

$$= 0,4906$$

$$P_{min} = 0,0025 \text{ (untuk pelat)}$$

Perhitungan momen pelat

Pada kasus ini pelat yang ditinjau merupakan tumpuan jepit. Tebal minimum didapat 120 mm dari Tabel 10. Tabel Minimum Pelat tanpa Balok Interior (SNI 03-2847-2002).

Adapun data sebagai berikut :

Tebal pelat (h) : 120 mm

Tebal selimut beton (p) : 20 mm

Tulangan rencana : D10

Ly : 4,01 mm

Lx : 2,7 mm

Ly/Lx : 1,485

Momen pelat dihitung berdasarkan harga perbandingan Ly/Lx dan interpolasi koefisien-koefisien pengali pada tabel perhitungan beton bertulang (Gideon H Kusuma) :

$$M_{lx} = 0,001 \cdot qu \cdot Lx^2 \cdot X = 0,001 \cdot 0,896 \cdot 2,7^2 \cdot 49 = 0,32 \text{ tm}$$

$$M_{ly} = 0,001 \cdot qu \cdot Lx^2 \cdot X = 0,001 \cdot 0,896 \cdot 2,7^2 \cdot 38 = 0,248 \text{ tm}$$

$$M_{tx} = 0,001 \cdot qu \cdot Lx^2 \cdot X = 0,001 \cdot 0,896 \cdot 2,7^2 \cdot 67,75 = 0,442 \text{ tm}$$

$$M_{ty} = 0,001 \cdot qu \cdot Lx^2 \cdot X = 0,001 \cdot 0,896 \cdot 2,7^2 \cdot 56,75 = 0,371 \text{ tm}$$

$$M_{tx} = \frac{1}{2} M_{lx} = \frac{1}{2} 0,32 = 0,16 \text{ tm}$$

$$M_{ty} = \frac{1}{2} M_{ly} = \frac{1}{2} 0,248 = 0,124 \text{ tm}$$

Perhitungan penulangan pelat

Tinggi efektif pelat :

$$Dx = h - p - 0,5 \cdot \theta_{tulangan}$$

$$= 120 - 20 - 0,5 \cdot 10$$

$$= 95 \text{ mm}$$

$$Dy = h - p - \theta_{tulangan} - 0,5 \cdot \theta_{tulangan}$$

$$= 120 - 20 - 10 - 0,5 \cdot 10$$

$$= 85 \text{ mm}$$


Keterangan :

$\theta_{tulangan}$: diameter tulangan arah x dan y

h : tebal pelat (120 mm)

p : tebal selimut beton (20 mm)

Gambar penulangan pelat lantai II dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.5 Penulangan Pelat Lantai 5

Tulangan Lapangan Arah X

$$b = 1000 \text{ mm} ; dx = 95 \text{ mm}$$

$$Mu = Mlx = 0,32 \text{ tm} = 0,32 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\phi} = \frac{0,32 \cdot 10^7}{0,8} = 0,4 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{b \cdot d^2} = \frac{0,4 \cdot 10^7}{1000 \cdot 95^2} = 0,443$$

$$m = \frac{fy}{0,85 \cdot fc} = \frac{400}{0,85 \cdot 30} = 15,6863$$

$$p = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2m \cdot Rn}{fy}} \right)$$

$$= \frac{1}{15,6863} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 15,6863 \times 0,443}{400}} \right)$$

$$= 0,00112$$

$p < p_{max} \rightarrow$ digunakan tulangan tunggal

$p < p_{min} \rightarrow$ digunakan pmin = 0,0025

$$\text{As perlu} = 0,0025 \cdot b \cdot d = 0,0025 \times 1000 \times 95 = 237,5 \text{ mm}^2$$

$$n_{tulangan} = \frac{\text{As perlu}}{1/4 \cdot \pi \cdot d^2} = \frac{237,5}{1/4 \cdot \pi \cdot 10^2} = 3,02 \approx 4 \text{ buah}$$

$$\text{Jarak tulangan} = S = \frac{1000}{4} = 250 \text{ mm}$$

Dipakai tulangan D 10 – 250

$$As \ ada = 0,25 \cdot \pi \cdot 10^2 \cdot \frac{1000}{250} = 314 \text{ mm}^2 > 237,5 \text{ mm}^2 \text{ (memenuhi syarat)}$$

Tulangan Lapangan Arah Y

$$b = 1000 \text{ mm} : dy = 85 \text{ mm}$$

$$Mu = Mly = 0,248 \text{ mm} = 0,248 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\phi} = \frac{0,248 \cdot 10^7}{0,8} = 0,31 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{b \cdot d^2} = \frac{0,31 \cdot 10^7}{1000 \cdot 85^2} = 0,343$$

$$m = \frac{fy}{0,85 \cdot fc} = \frac{400}{0,85 \cdot 3} = 15,6863$$

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot Rn}{fy}} \right) \\ &= \frac{1}{15,6863} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 15,6863 \times 0,343}{400}} \right) = 0,00089 \end{aligned}$$

$P < p_{max}$ → digunakan tulangan tunggal

$P < p_{min}$ → digunakan $p_{min} = 0,0025$

$$As \ perlu = 0,0025 \cdot b \cdot d = 0,0025 \times 1000 \times 85 = 212,5 \text{ mm}^2$$

$$n_{tulangan} = \frac{As \ perlu}{1/4 \cdot \pi \cdot d^2} = \frac{212,5}{1/4 \cdot \pi \cdot 10^2} = 2,7 \approx 3 \text{ buah}$$

$$\text{Jarak tulangan} = S = \frac{1000}{3} = 333 \approx 300 \text{ mm}$$

Dipakai tulangan D 10 – 300 mm

$$As \ ada = 0,25 \cdot \pi \cdot 10^2 \cdot \frac{1000}{300} = 261,8 \text{ mm}^2 > 212,5 \text{ mm}^2 \text{ (memenuhi syarat)}$$

Tulangan Tumpuan Arah X

$$b = 1000 \text{ mm} ; dx = 95 \text{ mm}$$

$$Mu = Mtx = 0,442 \text{ tm} = 0,442 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\phi} = \frac{0,442 \cdot 10^7}{0,8} = 0,552 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{b \cdot d^2} = \frac{0,552 \cdot 10^7}{1000 \cdot 95^2} = 0,612$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \cdot f} = \frac{400}{0,85 \times 30} = 15,6863$$

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{m} \left(1 \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot Rn}{f_y}} \right) \\ &= \frac{1}{15,6863} \left(1 \sqrt{1 - \frac{2 \times 15,6863 \times 0,612}{400}} \right) \\ &= 0,00153 \end{aligned}$$

$p < p_{max} \rightarrow$ digunakan tulangan tunggal

$p > p_{min} \rightarrow$ digunakan $p = 0,0025$

$$As \text{ perlu} = 0,0025 \cdot b \cdot d = 0,0025 \times 1000 \times 95 = 237,5 \text{ mm}^2$$

$$n_{tulangan} = \frac{As \text{ perlu}}{1/4 \cdot \pi \cdot d^2} = \frac{237,5}{1/4 \cdot \pi \cdot 10^2} = 3,03 \approx 4 \text{ buah}$$

$$\text{Jarak tulangan} = S : \frac{1000}{4} = 250 \text{ mm}$$

Dipakai tulangan D 10- 250 mm

$$As \text{ ada} = 0,25 \cdot \pi \cdot 10^2 \cdot \frac{1000}{250} = 314 \text{ mm}^2 > 237,5 \text{ mm}^2 \text{ (memenuhi syarat)}$$

Tulangan Tumpuan Arah Y

$$b = 1000 \text{ mm} ; dx = 115 \text{ mm}$$

$$Mu = Mty = 0,371 \text{ tm} = 0,371 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Mn = \frac{Mu}{\phi} = \frac{0,371 \cdot 10^7}{0,8} = 0,464 \cdot 10^7 \text{ Nmm}$$

$$Rn = \frac{Mn}{b \cdot d^2} = \frac{0,464 \cdot 10^7}{1000 \cdot 85^2} = 0,6422$$

$$m = \frac{f_y}{0,85 \cdot f_c} = \frac{400}{0,85 \cdot 30} = 15,6863$$

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \cdot m \cdot Rn}{f_y}} \right) \\ &= \frac{1}{15,6863} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 15,6863 \times 0,6422}{400}} \right) \\ &= 0,00163 \end{aligned}$$

$p < p_{max} \rightarrow$ digunakan tulangan tunggal

$p > p_{min} \rightarrow$ digunakan $p = 0,0025$

$$As \text{ perlu} = 0,0025 \cdot b \cdot d = 0,0025 \times 1000 \times 95 = 237,5 \text{ mm}^2$$

$$n_{\text{tulangan}} = \frac{As_{\text{perlu}}}{1/4 \cdot \pi \cdot d^2} = \frac{237,5}{1/4 \cdot \pi \cdot 10^2} = 3,03 \approx 4 \text{ buah}$$

$$\text{Jarak tulangan} = S : \frac{1000}{4} = 250 \text{ mm}$$

Dipakai tulangan D 10 – 250 mm

$$As \text{ ada} = 0,25 \cdot \pi \cdot 10^2 \cdot \frac{1000}{250} = 314 \text{ mm}^2 > 237,5 \text{ mm}^2 \text{ (memenuhi syarat).}$$



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari analisis hitungan tulangan pelat diatas kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan dilapangan seperti pada Table 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Hasil Hitungan Analisis Pelat

Jenis Penulangan	Hasil Hitungan	Pelaksanaan di Lapangan
Lapangan arah x	D 10-250	D 10-200
Lapangan arah y	D 10-300	D 10-200
Tumpuan arah x	D 10-250	D 10-200
Tumpuan arah y	D 10-250	D 10-200

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pelat pada Lantai 5 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, bahkan diestimasikan lebih besar, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudian dalam penggerjaan dan memberikan jarak aman untuk menghindari kesalahan manusia pada saat pemasangan yang tidak sesuai dengan *shop drawing* yang ada.

5.2 SARAN


- Perlu ditingkatkannya pengawasan yang berkelanjutan dalam pengecoran agar mutu bisa lebih terjaga

- b. Pengukuran serta perhitungan harus dilakukan dengan cermat.
 - c. Sistem kontrol waktu pelaksanaan harus lebih baik, agar bisa menghindari keterlambatan pengecoran.
 - d. Perkiraan cuaca juga harus diperhatikan agar tidak terjadi pekerjaan yang sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Pekerjaan Umum. 1989. *Peraturan Beton Bertulang Indonesia,(PBI,1989)*, Direktorat penyelidikan masalah Bangunan, Bandung
2. Departemen Pekerjaan Umum.2002. *Tata Cara Perencanaan Campuran Beton berkekuatan Tinggi Dengan Semen Portland dengan Abu Terbang*, SNI 03-6468- 2000, pd T-18-1999-03, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan penelitian dan Pengembangan, Jakarta.
3. Departemen Pekerjaan Umum.2002. *Tata Cara pembuatan Rencana Campuran Beton Normal*, SNI 03-2834-1993, Departemen permukiman dan Prasarana Wilayah, Badan penelitian dan pengembangan, Jakarta.
4. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Badan Penelitian Dan Pengembangan Permukiman Dan Prasarana wilayah pusat penelitian dan pengembangan teknologi permukiman *Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung Sni – 1726 – 2002*
5. Standar Nasional Indonesia *Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, Bandung Desember 2002* DIREKTORAT PENYELIDIKAN MASALAH BANGUNAN Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaarr Umum dan Tenaga Listrik *PERATURAN BETON BERTULANG INDONESIA 1971 N.I. - 2 Cetakan kc 7 april 1979*
6. <http://alizaka.blogspot.in/2013/01/perhitungan-struktur-plat-lantai.html>

DOKUMENTASI



Gambar : Penulangan besi balok B6

Sumber : Data lapangan




Gambar : Penulangan besi pelat lantai

Sumber : Data lapangan



Gambar : Sambungan besi tulangan pelat lantai

Sumber : Data lapangan



Gambar : besi tulangan balok anak

Sumber : Data lapangan



Gambar : Uji kekuatan beton

Sumber : Data lapangan



Gambar : Pengacoan semen menggunakan truck molen

Sumber : Data lapangan



Gambar : Pengecoran pelat lantai menggunakan Pump Concrete

Sumber : Data lapangan



Gambar : Meratakan pengecoran pelat lantai

Sumber : Data lapangan



Gambar : Peranca untuk pengecoran pelat lantai


Sumber : Data lapangan



Gambar : Besi tulangan yang dipergunakan

Sumber : Data lapangan


		REVISE		DATE	REVISE	CHECKED
OWNER						
CONSULTANT		a.design architect + partners Jl. Mahoni No.82 2013 Medan-North Sumatera-Indonesia Tel. 061 4145277 Fax 061 4145277 Email: mokac@designarchitects.com www.designarchitects.com				
PROJECT		R.S.IBU dan ANAK Jl. Sel Mencirim, Medan				
TITLE		DENAH LANTAI 1				
SCALE : 1:125						
PRINCIPAL ARCHITECT		Heri nur Dipo, Did Ir. Msi M. Arch. Idris S.I. Arch. Nenawati, S.I.Arch Civil Engineer, Site Manager R. M. 100				
DRAWING NO		AR-RS-02 02				
DATE		13-07-2012				
CIVIL ENGINEER						
CHECKED BY						
APPROVED BY						
REVISION						



Herman Alifis, Dip. Ing

DENAH LANTAI 1


		REVISI		
		DATE	REVISI	CHECKED
OWNER				
CONSULTANT a.d esign architect + partners Jl.Swirora No.82 - 2015 Medan-North Sumatra-Indonesia tel (062 1) 459747 fax (062 1) 459748 email : medan@adesignarchitect.com www.adesignarchitect.com				
PROJECT R.S.IBU dan ANAK Jl. Sei Mencim, Medan				
TITLE DENAH MEZANINE				
SCALE : 1:500				
PRINCIPAL ARCHITECT : Heri Nur (Dir. Desain) W. Andrianto, S.I.Arch. Dith Kartika, S.I.Arch. Civil Engineer : Ir. M. Iqbal APPROVED BY : CHECKED BY : DRAWING NO : DATE : 13-07-2012 REVISON : Harga ini Dapat Diubah Secara Sesuai Kebutuhan				




UNIVERSITAS MEDAN AREA

2pk
pk
1pk

DENAH MEZANINE



2pk
pk
1pk



REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER


CONSULTANT
a.d esign architect + partners Jl. Mahoni No.02 2013 Medan-North Sumatra-Indonesia Telp. 061 41 457146 Fax. 061 41 457146 Email: medan@adesignarchitects.com www.adesignarchitects.com

PROJECT
R.S.IBU dan ANAK Jl. Sei Mencim, Medan

TITLE
DENAH LANTAI 3

SCALE :	DRAWING NO:
PRINCIPAL ARCHITECT	Herman Dib, Didi In1
1:500 Scale	1st Flr. 3rd flr.
W. Idris Alim, S.Arm	Date
Yuli Andini, S.Arm	13-07-2012
CIVIL ENGINEER	Approved By
I. Y. Ibu	Revision

DENAH LANTAI 3



DENAH LANTAI 4

DENAH LANTAI 4

TITLE

R.S.IBU dan ANAK

Jl. Sel Mencim, Medan

PROJECT

OWNER


CONSULTANT

a|design
architect + partners
Jl. Setia Budi No.82, Medan - Sumatera Utara - Indonesia
tel. 061 4576747 fax 061 4576748
email : mabou@ad-design.com
www.ad-design.com

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

SCALE :	1:125	DRAWING NO.	
PRINCIPAL ARCHITECT	Herman Urip, Dip.In.I	AR - RS - 06	06
ASSISTANT ARCHITECT	Herry Yudha S. Arth	Date	
STRUCTURAL ENGINEER	W. Akbar Arifin, S.Ach		
MECHANICAL ENGINEER	Beri Kartika, S.Ach		
CIVIL ENGINEER	Kedrino Cipto, Andi M		
CHECKED BY	I. M. Iqbal	13-07-2012	
APPROVED BY			
REVISION			

Hermin Urip, S.I.P., Dip.In.I



1pk
1pk
2pk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER	PROJECT	TITLE
	R.S.IBU dan ANAK Jl. Sei Menirrim, Medan	

a.design
architect + partners
Jl. Pringgono No.82 2013 Medan-Horn Sumatera-indonesia
telp.061 459.6747 fax.061 459.6748
email : info@adesignpartners.com
www.adesignpartners.com

CONSULTANT
PROJECT
R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sei Menirrim, Medan

DRAWING NO.		PRINCIPAL ARCHITECT	DESIGNER	DATE

CIVIL ENGINEER
B. M. Iqo

APPROVED BY

CHESED BY

REVISION

Horn an Urea, Medan

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED
--------	------	--------	---------

OWNER

CONSULTANT

a.design
architect + partners
Jl. Pidjero No.82, 20103 Medan North Sumatra Indonesia
Telp. 061 41 452748 Fax. 061 41 452747
email: mokbar@designandselect.com
www.designandselect.com


PROJECT

R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sel Mencifim, Medan


TITLE

DENAH LANTAI 6

SCALE :	1:1125	DRAWING NO:	AR - RS - 08
PRINCIPAL ARCHITECT:	Herman Diby, D.I.B., Dip.In.I	W. AREA:	S. Kahr.
DESIGNER:	Ibu Titi Sri Hartati	DATE:	13-07-2012
STRUCTURAL:	Ibu Erryati, S.T., M.Tech	REVISION:	
CIVIL ENGINEER:	Ibu Erryati, S.T., M.Tech	APPROVED BY:	
CHECKED BY:		REVISION:	



DENAH LANTAI 6



UNIVERSITAS MEDAN AREA

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED
OWNER			

CONSULTANT

a.design
architects + partners


Jl. Setiabudi No.52 20133 Medan-North Sumatra-Indonesia
tel: 061 452547 fax: 061 452548
email: medan@adesignarchitects.com
www.adesignarchitects.com


PROJECT	R.S.IBU dan ANAK
TITLE	Jl. Sel Mencim, Medan

DENAH LANTAI 1


SCALE :	1:50	DRAWING NO:	
PRINCIPAL ARCHITECT	W. Andi Syah, S.T., M.A.	DESIGNER:	
ASSISTANT ARCHITECT	John Arifin, S.T., M.T.	DATE:	13-07-2012
CHIEF ENGINEER	Iri M. Idris	APPROVED BY:	
REVISION		REVISION:	

DENAH LANTAI 7





RENCANA PONDASI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

REVISI		DATE		REVISI CHECKED	
--------	--	------	--	----------------	--

CONSULTANT
a.design
architect + partners
Jl. H. Agus Salim No. 22 Medan Baru Sumatera Utara
Telp. (061) 452 46 46
E-mail : a.design@medan.id
www.adesignarchitekt.com


PROJECT
R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sel Mencirim, Medan

TITLE
DENAH MEZANINE

SCALE : 1:125	PRINCIPAL ARCHITECT : Herry Sulis, Dwi Mulyati	DRAWING NO : ST-RS-26
	B.Arch. / S. Arch. / M. Arch.	26
	Date : 13-01-2012	DATE
	CIVIL ENGINEER : I.M. Iqo	CIVIL ENGINEER
APPROVED BY :	REVISION	REVISION

Herry Sulis, Dwi Mulyati

RENCANA PEMBALOKAN PLAT LT. MEZANIN



UNIVERSITAS MEDAN AREA


REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER	CONSULTANT	PROJECT
	o.design architects + partners Jl. Medan No.92, 20131 Medan-North Sumatra-Indonesia tel 061 41 45747 fax 061 41 45748 email: info@odesignarchitect.com www.odesignarchitect.com	R.S.IBU dan ANAK Jl. Sel Mencilit, Medan

TITLE	RENCANA PEMBALOKAN
	L.T.2

SCALE : 1:125	PRINCIPAL ARCHITECT	DRAWING NO.
	Herry Darmayadi Bap. Syah, S.T., M.T.	ST-RS-27
	B. Arif Abdo, S.T., M.T.	DATE
	Jati Lantik, S.L., S.E.	
	Ketut W. Chandra, S.E., M.T.	13-07-2012
	OWNER ENGINEER	
	Approved by	
	APPROVED BY	

RENCANA PEMBALOKAN LT.2



UNIVERSITAS MEDAN AREA


REVISI	DATE	REVISI	CHECKED
OWNER			


REVISI	DATE	REVISI	CHECKED
CONSULTANT a.design architect + partners Jl. Medan-Horni Sumatra Indonesia No. 82 20133 Tel. 061 4576748 Fax. 061 4576747 Email: medan@adesignarchitech.com www.adesignarchitech.com			

PROJECT	R.S.IBU dan ANAK		
Jl. Sei Mencim, Medan			
TITLE	LT.3		

SCALE : 1:125	DRAWING NO
Hanor Dijis, Dji Iri	ST-RS-28
W. Andrianto, S.I.Arch	28
Umar Ismail, S.I.Arch	DATE
Safitri Cahyati, S.I.Arch	13-07-2012
CHIEF ENGINEER	By W. Iri
CHEEDED BY	APPROVED BY
	REVISION

RENCANA PEMBALOKAN LT.3





UNIVERSITAS MEDAN AREA

**RENCANA PEMBALOKAN
LT.5**

R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sal Mencirim, Medan

TITLE


RENCANA PEMBALOKAN


LT.5

SCALE	1:125
PROPY ARCHITECT	Widya Hadiyah
DATE	13-07-2012
CONS. ENGINEER	Widya Hadiyah
DESIGNED BY	Widya Hadiyah
APPROVED BY	Widya Hadiyah
REVIEWED BY	Widya Hadiyah


RENCANA PEMBALOKAN LT.5

OWNER			
		DATE	REVISI
			CHECKED
CONSULTANT			
 <p>a.design Architects & Planners Jl. Shyferra No.82 - 20138 Medan-North Sumatera-Indonesia Tel. 0621.4594747 - Fax. 0621.4574646 Email : medan@adesignarchitects.com www.adesignarchitects.com</p>			
PROJECT			
<h1>R.S.IBU dan ANAK</h1> <p>Jl. Sel Mencihin , Medan</p>			
TITLE			
<h1>RENCANA PEMBALOKAN</h1> <h2>L.T. 6</h2>			
SCALE : 1:125			
PRINCIPAL ARCHITECT: Hengky Budi, Dgq (In)			
Hos & Tomy S. Ach. I. Arif Abdo, S. Arch. Syahroni Lestari, S. Arch.			
DRAWING NO: ST - RS - 31 31 DATE 13-07-2012			
CIVIL ENGINEER: H. M. Farid APPROVED BY:  REVISED: 			
<small>Format Drawing Digital</small>			






UNIVERSITAS MEDAN AREA



RENCANA PEMBALOKAN LT.8 (DAM)



RENCANA PEMBALOKAN LT.8 (DAM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

REVISE	DATE	REVISE	CHECKED
--------	------	--------	---------

OWNER			
-------	--	--	--

CONSULTANT			
a.design architect + partners	Jl. Sei Mencirim, Medan No. 82, 20153 Medan-North Sumatra-Indonesia Phone: 062 61 4576748 Email: medan@adesignarchitect.com www.adesignarchitect.com		
PROJECT	R.S.IBU dan ANAK Jl. Sei Mencirim, Medan		
TITLE	RENCANA PEMBALOKAN LT. 8 (DAK) & LT. ATAP		

SCALE : 1:125	PRINCIPAL ARCHITECT	DRAWING NO.
Heiner Dijas, Sip, In 1	H. Dijas, S.I.Arch	ST-RS-33
H. Ar. Dijas, S.I.Arch	Date	33
Ther. Cendit, S.I.Arch	CIVIL ENGINEER	13-07-2012
Adj. Cendit, And. M.	CHESED BY	Approved by
		Reviewed
		Revised

Hand Drawing

MUTU BETON PADA KOLOM & SLOOF K-225

MUTU BAJA:
-D : U-40
-Ø : U-24

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER

CONSULTANT
a.design architect + partners Jl. Soekarno-Hatta No.62 Medan-North Sumatra-Indonesia Telp. 061 423 0000 Fax. 061 423 0046 Email: medan@archplus.com www.archplusarchitects.com



PROJECT
R.S.IBU dan ANAK Jl. Sel Mencirim, Medan

TITLE
DETAIL KOLOM & PONDASI K3 /P3


SCALE : 1:40
PRINCIPAL ARCHITECT : Ir. Haryadi, ST, MT
W. Arie Syah, ST, MT
Don Gandy, ST, MT
Civil Engineer : Ir. M. Isq
DRAWING NO : ST - DD - 06 - 38
DATE : 13-07-2012

APPROVED BY	REVISION



Medan [Digit. Digital]




DETAIL BORE PILE (Ø60 X 18.00)
BETON K-175
SKALA 1:20





DETAIL KOLOM DAN PONDASI
(K3/P3)



BORE PILE
BETON -K175
Ø60 cm x 18.00




NOTE	MUTU BETON POER, KOLOM & SLOOF K-225
MUTU BAJA:	
- D :	U-40
- Ø :	U-24
REVISI	REVISI
DATE	REVISI
CHECKED	
OWNER	



MUTU BETON POER,
KOLOM & SLOOF K-225
MUTU BAJA:
-D : U-40
-Ø : U-24




BEUGEL SPIRAL
 $\varnothing 8-200$




16 D 16
Ø 60

DETAIL BORE PILE ($\varnothing 60 \times 24.50$)

BETON K-175
SKALA 1:20



BORE PILE
BETON K-175
 $\varnothing 60 \text{ cm} \times 24.50$



REVISI
OWNER

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED
--------	------	--------	---------

OWNER

CONSULTANT

a.design
architect + partners

Jl. H. Agus Salim No. 22 - 20139 Medan Nirm Sumatera Indonesia
Telp. (061) 452 4677 / 452 4688
Email: info@adesignarchitects.com
www.adesignarchitects.com

PROJECT

R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sei Mencim, Medan

TITLE




DETAIL KOLOM & PONDASI
K1/P1

SCALE : 1:40

PRINCIPAL ARCHITECT	DESIGNER	DRAWING NO.
Herry Dwi, S.T., M.Sc.	W. Heri Kartika, S.T., M.Sc.	S1 - DD - 01
Revi Syuraini, S.I. A. (R)	Revi Syuraini, S.I. A. (R)	34
Detail Kolom dan Pondasi	Detail Kolom dan Pondasi	DATE
Irfan M. Iqbal	Irfan M. Iqbal	13-07-2012
APPROVED BY	CHESED BY	REVISION

Item no. 0108.01

BALOK - B1 LT. MEZZANINE













BALOK - B2 LT. MEZZANINE

TEBAL PLAT LANTAI 10 cm
BESI LANTAI (Ø8 - 200)
MUTU BETON K-300
MUTU BAJA:
- D 22 : U-40
- D 25 : U-40
- D 16 : U-40
- Ø12 : U-24
- Ø9 : U-24
- Ø8 : U-24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOTE

BALOK - B2 LT. MEZZANINE

TUMPUAN
BALOK - B3 LT. MEZZANINELAPANGAN
BALOK - B4 LT. MEZZANINETUMPUAN
BALOK - B5 LT. MEZZANINELAPANGAN
BALOK - B6 LT. MEZZANINETUMPUAN
BALOK - B7 LT. MEZZANINE

TUMPUAN & LAPANGAN









REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER

CONSULTANT
 architect + partners Jl. Delton No.20 - 2015 Medan-North Sumatra-Indonesia Tel: 062 1 457247 Fax: 062 41 457248 Email: malabar@adesignarchitects.com www.adesignarchitects.com

PROJECT
R.S.IBU dan ANAK Jl. Sei Mencim, Medan

TITLE	SCALE	PRINCIPAL ARCHITECT	DESIGNER	DRAWING NO.
DETAL PEMBESIAN BALOK LT. MEZZANINE	1:25	Herry Dipo, Dip. Arch In	N. A. Yulio, S. Arch	ST-D0-10
		M. Arif Afifi, S. Arch	Rudi Lestianto, S. Arch	43
			Kurnia Cahyono, S. Arch	DATE
			13-07-2012	CIVIL ENGINEER
			Y. Y. (S)	APPROVED BY
				REVISION



TUMPUAN & LAPANGAN

LAPANGAN

TUMPUAN & LAPANGAN

Home Office: (0621) 457247

<p style="text-align: right;">REVISI</p> <p>MUTU BETON POER, KOLOM & SLOOF K-225</p> <p>MUTU BAJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D : U-40 - Ø : U-24 	<p style="text-align: center;">KOLOM (K4)</p> <p>KOLOM LIFT (KL)</p> <p>KOLOM KP</p> <p>SLOOF - S3</p>	<p>SLOOF - S2</p>	<p>SLOOF - S1</p>	<p>TITLE DETAL PEMBESIAN KOLOM K4 ,K5 ,KL ,KP & SLOOF S1 ,S2 & S3</p> <p>SCALE : 1:15</p> <table border="1"> <tr> <td>PRINCIPAL ARCHITECT</td> <td>Herman Dwi, Dicoding</td> <td>DRAWING NO</td> </tr> <tr> <td>N. Afifah, ST, Arch.</td> <td>No. 1000</td> <td>ST - 00 - 08</td> </tr> <tr> <td>Ran Apriyati, ST, Arch.</td> <td>Date</td> <td>4/1</td> </tr> <tr> <td>CIVL ENGINEER</td> <td>Signature, Tanggal</td> <td>13-07-2012</td> </tr> <tr> <td>Approved By</td> <td>Signature</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REVISION</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Halaman Dua, Dua Lima</small></p>	PRINCIPAL ARCHITECT	Herman Dwi, Dicoding	DRAWING NO	N. Afifah, ST, Arch.	No. 1000	ST - 00 - 08	Ran Apriyati, ST, Arch.	Date	4/1	CIVL ENGINEER	Signature, Tanggal	13-07-2012	Approved By	Signature		REVISION		
PRINCIPAL ARCHITECT	Herman Dwi, Dicoding	DRAWING NO																				
N. Afifah, ST, Arch.	No. 1000	ST - 00 - 08																				
Ran Apriyati, ST, Arch.	Date	4/1																				
CIVL ENGINEER	Signature, Tanggal	13-07-2012																				
Approved By	Signature																					
REVISION																						
<p>UNIVERSITAS MEDAN AREA'</p>	<p>LAPANGAN</p> <p>TUMPUAN</p>	<p>LAPANGAN</p> <p>TUMPUAN</p>	<p>LAPANGAN</p> <p>TUMPUAN</p>																			

NOTE

MUTU BETON POER,
KOLOM & SLOOR K-225

MUTU BAJA:
- D : U-40
- Ø : U-24

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER

CONSULTANT

a.design
architects + partners
Jl. Medan Baru No.82 - 20135, Medan-North Sumatra-Indonesia
telp. 061 41 459747 fax. 061 459748
email: medan@adesignarchitects.com
www.adesignarchitects.com

PROJECT


R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sel Mencermi, Medan

TITLE


DETAIL PEMBESIAN
KOLOM K3

SCALE :	1:20	DRAWING NO
PRINCIPAL ARCHITECT	Herry Dijono, D.Ir., M.Tech	ST - DD - 06
	Jl. Sel Mencermi, Medan	39
W. Arch. Design	S. Arch.	DATE
DESIGN CONSULTANT	S. Arch.	13-07-2012
CIVIL ENGINEER	Eng. M. Tjokro	
CHECHED BY	APPROVED BY	REVISION


Herry Dijono, D.Ir., M.Tech




LANTAI - 3




LANTAI - 2




LANTAI - 1



LANTAI - 6 & 7



LANTAI - 5



LANTAI - 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MUTU BETON POER,
KOLOM & SLOOF K-225

MUTU BAJA:
- D : U-40
- Ø : U-24

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER

CONSULTANT

a.design
architect + partners
Jl. Pidjero No.92 - 20103 Medan North Sumatra - Indonesia
telp. 061 41 452748 fax. 061 41 452747
email: mabbar@adesignarchitects.com
www.adesignarchitects.com




PROJECT

R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sei Mercifm, Medan
**DETAIL PEMBESIAN
KOLOM K2**

TITLE

SCALE :	1:100	DRAWING NO.
PRINCIPAL ARCHITECT:	Herman Djip. Dwi, M. Arch.	ST - DD - 04
DESIGNER:	U. Arie Astuti, S. Arch.	31
DATE:	Revisi Pertama	13-07-2012
CIVIL ENGINEER:	G. G. Djoko, M.T.	13-07-2012
CHECKED BY:	U. I. Iri	APPROVED BY
		REVISION

Height: 1000 mm, Right View




UNIVERSITAS MEDAN AREA

LANTAI - 3


LANTAI - 2

LANTAI - 1

16 D 14



16 D 16



LANTAI - 6

NOTE

MUTU BETON POER,
KOLOM & SLOOF K-225

MUTU BAJA:
- D : U-40
- Ø : U-24

REVISI	DATE	REVISI	CHECKED

OWNER

CONSULTANT

a.design

architech + partners
Jl. Ahmad Yani No.82 - 20153 Medan-North Sumatra-Indonesia
tel. 031-61457347 fax. 031-61457348
email: info@architech.com
www.adesignarchitech.com

PROJECT


R.S.IBU dan ANAK
Jl. Sei Mencim, Medan

TITLE

DETAIL PEMBESIAN KOLOM K1

SCALE :	1:20	DRAWING NO:
PRINCIPAL ARCHITECT	Architect U.P.B. (Up In 1)	
	Hendy Febri, S.I.Arch.	ST-DD-02
	W. Andi Aditya, S.I.Arch	35
DATE	Revisi 1	01/07/2012
	Revisi 2	Medan, Indonesia
CIVIL ENGINEER	I. M. Isq	13-07-2012
CHECKED BY	APPROVED BY	REVISION

Harmo (jkl) [initial]



LANTAI - 4 LANTAI - 3 LANTAI - 2 LANTAI - 1

LANTAI - 3

LANTAI - 4


LANTAI - 2












LANTAI - 1

LANTAI - 6

LANTAI - 5

LANTAI - 7



BALOK - B1 (BENTANG 8,00 m)		BALOK - B2 (BENTANG 8,00 m)		BALOK - B3 (BENTANG 8,00 m)																						
TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN																					
																										
TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN																					
																										
TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN																					
																										
TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN																					
																										
TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN	LAPANGAN																					
																										
UNIVERSITAS MEDAN AREA																										
NOTE																										
<p>TEBAL PLAT LANTAI 10 cm BESI LANTAI (Ø8 - 300) MUTU BETON K - 300 MUTU BAJA : - D 25 : - 0.22 : U - 40 - D 26 : - 0.22 : U - 40 - D 27 : - 0.16 : U - 40 - Ø 12 : - 0.12 : U - 24 - Ø 10 : - 0.10 : U - 24 - Ø 9 : - 0.09 : U - 24 - Ø 8 : - 0.08 : U - 24</p>																										
<p>BALOK - B3 (BENTANG 8,00 m)</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B4 (BENTANG 8,00 m)</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B5 (BENTANG 4,75 m)</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B6 (BENTANG 4,75 m)</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B7</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B8</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B9 (BENTANG 8,00 m)</p> <p>TUMPUAN - E</p> <p>LAPANGAN</p> <p>BALOK - B10</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>LISTPLANK (L1)</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p> <p>TUMPUAN & LAPANGAN</p> <p>TUMPUAN</p> <p>LAPANGAN</p>																										
<p>DETAIL PEMBESIAN BALOK LT. 2 - LT. 7</p> <table border="1"> <tr> <td>SCALE : 1:25</td> <td>PRINCIPAL ARCHITECT : Heri Nur Dwi, S.I.P., M.T.</td> <td>DRAWING NO. : 101</td> </tr> <tr> <td></td> <td>H. A. Kartika, S.I.P., M.T.</td> <td>ST - DD - 08</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W. A. Kartika, S.I.P., M.T.</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>W. A. Kartika, S.I.P., M.T.</td> <td>Date : 13-07-2012</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CIVIL ENGINEER : Y. M. Isq</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>APPROVED BY : H. A. Kartika, S.I.P., M.T.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>REVISION : 1</td> </tr> </table> <p>Hamzan Wadi, S.I.P., M.T.</p>						SCALE : 1:25	PRINCIPAL ARCHITECT : Heri Nur Dwi, S.I.P., M.T.	DRAWING NO. : 101		H. A. Kartika, S.I.P., M.T.	ST - DD - 08		W. A. Kartika, S.I.P., M.T.	42		W. A. Kartika, S.I.P., M.T.	Date : 13-07-2012			CIVIL ENGINEER : Y. M. Isq			APPROVED BY : H. A. Kartika, S.I.P., M.T.			REVISION : 1
SCALE : 1:25	PRINCIPAL ARCHITECT : Heri Nur Dwi, S.I.P., M.T.	DRAWING NO. : 101																								
	H. A. Kartika, S.I.P., M.T.	ST - DD - 08																								
	W. A. Kartika, S.I.P., M.T.	42																								
	W. A. Kartika, S.I.P., M.T.	Date : 13-07-2012																								
		CIVIL ENGINEER : Y. M. Isq																								
		APPROVED BY : H. A. Kartika, S.I.P., M.T.																								
		REVISION : 1																								
<p>CONSULTANT</p> <p>a.design architect + partners Jl. Mahayana No.22 - 2013 Medan-Nomor Sumur Telp. 061-4500777 - 061-4502461 - 061-4502462 E-mail : a.design@medanconnect.com www.a-design-medan.com</p> <p>PROJECT</p> <p>R.S.IBU dan ANAK Jl. Sei Mencincin, Medan</p> <p>TITLE</p> <p>DETAL PEMBESIAN BALOK LT. 2 - LT. 7</p>																										



CV. PRIMA ABADI JAYA

CONTRAKTOR, DEVELOPER & LEVERANSIR

Jl. G. Krakatau Komplek Krakatau Asri No. B1

Telp. (061) 6633277, Fax. (061) 6633278 Medan

SUMUT - INDONESIA

Nomor : 002/SK/PAJ/X/2014

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Bersama surat ini saya selaku Site Manager dan Pembimbing Lapangan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Proyek Pembangunan Struktur Rumah Sakit Ibu dan Anak – Sei Mencirim oleh CV. Prima Abadi Jaya, menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

No	NAMA	NIM	PRODI
1	Fan Basten Siregar	118110025	Teknik Sipil
2	Febri Irvansyah	118110005	Teknik Sipil

Telah menyelesaikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Proyek Pembangunan Struktur Rumah Sakit Ibu dan Anak – Sei Mencirim. Selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di proyek ini mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan baik. Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sesuai dengan keperluan.

Medan, 29 November 2014



Site Manager