

RINGKASAN

NURLELA SEMBIRING, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI PADA PERUSAHAAN PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT PT. NUSANTARA IV (PERSERO) KEBON ADOLINA, PERBAUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG.

(Drs. H.Hasan U. Siregar Selaku Pembimbing I, Dra. Winarni Supraningsih Selaku Pembimbing II).

PERUSAHAAN PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT PT. NUSANTARA IV (PERSERO) KEBON ADOLINA, PERBAUNGAN KABUPATEN DELI SERDANG adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan minyak kelapa sawit yang memproduksi minyak goreng dan margarine.

Masalah yang dihadapi perencanaan dan pengawasan produksi yang diimplementasikan oleh perusahaan belum cukup efektif sehingga tingkat volume produksi belum mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan perusahaan.

Hipotesis penulis yaitu : apabila perencanaan dan pengawasan produksi diimplementasikan secara tepat guna dan konsisten menurut arti dan peranannya masing-masing, sehingga cukup efektif, maka tingkat produksi akan dapat mencapai hasil dengan volume produksi yang optimal sebagaimana yang diharapkan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun metode analisis yaitu metode deskriptif dan metode deduktif.

Kesimpulan penulis dari penelitian ini yaitu :

1. Proses produksi yang digunakan tergolong dalam proses produksi yang terus menerus.
2. Bentuk struktur organisasi berbentuk garis dan staf.
3. Pengawasan produksi yang dilakukan di perusahaan ini dalam kegiatan produksi mencakup fungsi : routing, loading dan scheduling, dispatching, dan follow up.
4. Tingkat produksi belum mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan.

Adapun saran penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Para pengawas yang digunakan untuk melakukan pengawasan perlu yang profesional dalam bidangnya.
2. Manajemen produksi perlu diterapkan dengan lebih baik dalam kegiatan perusahaan secara keseluruhan.
3. Perlu memikirkan jangka waktu pendek dan jangka panjang dalam menentukan perencanaan produksi.
4. Pengawasan produksi perlu dilakukan lebih baik.